


---

---

## Mur extérieur (garde robe)




**IR20101111\_0214.is2**

11/11/2010 19:57:56

Garde robe deuxième étage zone froide dans le bas du mur la zone dans le carré est la plus froide. Ce thermogramme a été fait avec une caméra infrarouge seulement et on peut voir le froid sur la longueur de mur,

Regarder sur le prochain thermogramme la transformation du au départ de l'infiltromètre.

## Mur extérieur dans le garde robe du deuxième.



**IR20101111\_0219.is2**

11/11/2010 21:02:22

Ici nous voyons une infiltration d'air passablement modifiée par le départ de l'infiltromètre depuis 15 minutes la source de froid s'est concentrer et la température de ce point d'entrée a baisser de 3.1 degré c.

On peut supposer que la zone dans le carré est la source d'infiltration d'air. Sans l'infiltromètre il est impossible d'être aussi précis.